

## CANELONES ZONA IV Informe para Sala Nacional de Directores

1) Solicitud de **Empresa de mantenimiento en electricidad**, tal como se tiene Empresa de mantenimiento de Sanitaria. La mayoría de los liceos tienen constantes emergentes en temas eléctricos y es una necesidad a solucionar.

2) Necesidades de INFRAESTRUCTURA:

**Liceo Médanos de Solymar:** Falta de Espacio Deportivo

Visible deterioro de pisos. Rajaduras horizontales de paredes.

Movimientos debido a gravilla expansiva. Existe un diagnóstico de la situación pero sin resolución.

Abierta la junta de dilatación entre los pisos.

Baños: Son necesarios 4 baterías de baños.

**Liceo La Floresta:** Arreglos menores que estarían autorizados por CODICEN, pero que no hay aún resolución de cuando.

**Liceo Solymar 2:** Tejido perimetral. Deterioro de puertas, ventanas por falta de mantenimiento

**Liceo de Shangrilá:** Se llueve un ala del Liceo, que comprende 2 salones. Hay que cambiarlo. También la zona de la escalera.

**Liceo Salinas 2:** Deterioro en Aulas móviles

Problemas en los techos. Se realizan arreglos provisorios que en determinado tiempo vuelven a fallar y hay que realizar nuevamente una inversión.

Arreglos Eléctricos.

**Liceo Atlántida 1:** Techos de Dolmenit. Se ha solicitado su cambio.

Goteras

Baja presión de agua en los baños

2 contenedores muy deteriorados.

**Liceo Pinar 1:** Cercado del frente del Liceo. Humedades en alguna pared. Necesidad de aleros en contenedores. Salidas de emergencias en laboratorios. Goteras

**Liceo Solymar 1:** baja presión de agua en baños ala sur, cantina y laboratorios. Cañerías a sustituir.

Reja perimetral deteriorada

Aberturas en mal estado

Cielorastos deteriorados

Aulas móviles en mal estado: Oxidadas. Se llueven.

Mantenimiento en general.

Necesidad de que Solymar 3, (no sabemos en qué etapa está) descomprima la población de este Liceo